



DAYCO AFTERMARKET SERVICE INFORMATION

Oggetto: Introduzione gamma Belt In Oil

N° : SI0039IT

Anticipando le esigenze del mercato automobilistico in termini di rendimento dei motori e di attenzione all'ambiente, la cinghia in bagno d'olio, meglio conosciuta come Belt In Oil, è stata inventata da Dayco nel 2007 e premiata per l'innovazione nel 2009.

I vantaggi più evidenti di questo sistema sono:

1. Superiori prestazioni del motore
2. Compattezza motore
3. Riduzione emissioni
4. Bassa rumorosità
5. Maggiore economia di carburante

Ma la cinghia è solo la punta di un sistema che comprende anche i componenti meccanici della trasmissione: tenditori speciali con cuscinetti studiati ad hoc e sistemi innovativi di smorzamento in grado di generare i necessari attriti anche in presenza di olio lubrificante.

Dayco è il solo produttore a fornire cinghie BIO per trasmissione di distribuzione nel primo impianto; alcuni produttori hanno iniziato a fornire la cinghia BIO solo per trasmissioni accessorie come quelle dedicate alle pompe dell'olio e dell'acqua, ma il primato di Dayco resta assoluto e privo di concorrenza.

"OSSERVARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO"

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico. Tutti i diritti di pubblicazione, uso e riproduzione del presente documento sono esclusivamente riservati a Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico.

1 / 2

DAYCO Aftermarket introduce da gennaio 2016 la gamma Cinghie e Kit Belt In Oil, i codici disponibili sono i seguenti :

CODE	OES CODE	MAKER	Engine Application	Function	Description and composition
941080	1761082	FORD	1.0 SCTI	POMPA OLIO	Blo Timing belt
941085	4L115264A	VW group	1.6 TDI / 2.0 TDI	POMPA OLIO	Blo Timing belt
941086	3L115264A	VW group	1.6 TDI / 2.0 TDI	POMPA OLIO	Blo Timing belt
941090	1608887580	PSA	1.2 VTI	CAM	Blo Timing belt
941091	1760650	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	Blo Timing belt
941092	1807611	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	Blo Timing belt
ATB2623	1765052	FORD	1.0 Ecobost	CAM	Tensioner
ATB2635	1562232	FORD	1.8 TDCI	POMPA INIEZIONE	Hidraulic Tensioner
KBIO01	1562244	FORD	1.8 TDCI	POMPA INIEZIONE	KIT Blo
KBIO02	no OES	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	KIT Blo (941092+ATB2623)
KBIO03	no OES	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	KIT Blo (941091+ATB2623)



KBIO01



KBIO02

La lista completa delle applicazioni è consultabile gratuitamente sul nostro sito www.daycogarage.com.