

SISTEMI DI REGOLAZIONE ARIA MOTORE VALVOLE DI SFIATO, MONOBLOCCO

ARIA MOTORE | 11207

Funzione

Gocce d'olio, resti di carburante, vapore acqueo e fuliggine possono causare una contaminazione dei componenti del motore che trasportano i gas. Grazie alla pulizia dei gas a livello del separatore olio/della valvola, i gas di scarico prodotti (gas di blow-by) possono essere ricondotti al processo di combustione per ridurre l'emissione di sostanze inquinanti durante tale processo. Una valvola di sfiato perfettamente integra può quindi prevenire eventuali danni conseguenti.



SINTOMI

- Accensione spia di colore giallo, rosso – codice errore valori gas di scarico
- Fumo di scarico troppo forte
- Depositi schiumosi sul coperchio del bocchettone di riempimento dell'olio
- Sensibile aumento del consumo di olio/carburante
- Oscillazione del numero di giri all'avvio del motore



CAUSE DI GUASTO

- Imbrattamento dei tubi flessibili
- Imbrattamento dei separatori



DANNI CONSEGUENTI

- La potenza del motore si riduce considerevolmente
- Depositi catramosi in tutti i componenti
- Danni al turbocompressore, guasto del motore



CONSIGLI DEGLI ESPERTI

- Cambio tra 60.000 e 100.000 chilometri
- A ogni terzo cambio dell'olio: sostituzione dei tubi flessibili e delle unità di scarico dell'aria



VALVOLE DI SFIATO DEL MONOBLOCCO VAICO

Sul sito www.autoteile.de sono disponibili oltre 150 articoli.

- **Qualità del materiale:** materie plastiche PA6 GF30, PA6 GF25 di qualità OE, guarnizioni in FPM di alta qualità
- **Tecnica di produzione all'avanguardia:** i processi di saldatura ottimizzati per i singoli componenti ne aumentano la durata
- **Pratici kit di riparazione:** combinano valvola di sfiato e relativi tubi flessibili

TUBI FLESSIBILI + VALVOLA =



SISTEMI DI REGOLAZIONE ARIA MOTORE VALVOLE DI SFIATO, MONOBLOCCO

ARIA MOTORE | 11207

AUDI | SEAT | ŠKODA | VW

Separatore olio, Ventilazione monoblocco



Audi	A2
Seat	Altea, Ibiza
Škoda	Fabia
VW	Fox, Golf, Lupo, Polo

Tipo di motori Benzina

X-Ref 036 103 464 AH

V10-2255

AUDI | SEAT | ŠKODA | VW

NUOVO Separatore olio, Ventilazione monoblocco



Audi	A1, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT
Seat	Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo
Škoda	Octavia, Superb, Yeti
VW	Amarok, Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan

Tipo di motori Benzina

X-Ref 06H 103 464 L

V10-4744

MERCEDES-BENZ

Separatore olio, Ventilazione monoblocco



Mercedes-Benz W210, W163

Tipo di motori Diesel

X-Ref 611 016 03 34

V30-2180

BMW

Kit riparazione, Ventilazione monoblocco



BMW	E46, E39, E60, 61, Z4, E38, E65, 66, X3, X5
Tipo di motori	Benzina

X-Ref 11 61 7 501 566 kit

V20-1871

BMW

Valvola, Regolazione aria-Aria aspirazione



BMW	E87, E82, E88, E90, E91, E92, E60, E61
Tipo di motori	Benzina

X-Ref 11 61 7 579 114

V20-2260

BMW

NUOVO Valvola, Ventilazione carter



BMW	F20, F21, E90, F30, F32, F07, F10, E84
Tipo di motori	Benzina

X-Ref 11 12 8 589 941 part

V20-3341

Note: le offerte temporanee sono valide solo fino a esaurimento scorte. Soggetto alla vendita precedente. Si applicano le nostre Condizioni generali di vendita, consegna e garanzia, che sono disponibili per il download sul nostro sito web. Tutti i prezzi sono prezzi netti, più IVA. Errori riservati. I numeri di riferimento dei costruttori di veicoli non sono vincolanti e nessuna denominazione di origine. Non possono essere trasferiti nelle fatture. © VIEROL AG